

附件 4

网上公开内容表

机构名称	贵州矿安科技有限公司		
机构资质证书编号	资质证书编号：APJ-（黔·煤）-007		
联系人	郑连军	联系电话	18198161224
项目基本情况			
项目名称	贵州毕节百矿大能煤业有限公司盘县石桥镇佳竹箐煤矿安全现状评价报告		
项目地址	贵州省六盘水市盘州市石桥镇佳竹箐		
项目简介 (含过程控制、现场勘验和检测检验主要图片、影像、文字等记录)	盘县石桥镇佳竹箐煤矿位于盘州市南东约15km，属盘州市石桥镇所辖，地理坐标，东经：107° 59′ 12″ -108° 00′ 03″，北纬：25° 27′ 34″ -25° 28′ 08″。矿界形状呈不规则多边形，长约2.65km，宽约0.3-0.85km，矿区面积1.1045km²。有乡村公路自矿区至红果镇15km，与G320国道及南昆铁路威箐火车站相连，距南昆铁路威箐火车站约7km，交通方便。 煤矿采矿许可证证号：C5200002014081120135355，设计生产能力30万t/a，矿区面积1.1045km²。 矿井为斜井开拓，有主斜井、副平硐、回风平硐3个井筒。矿井划分为一个水平一个采区进行开采，水平标高+1850m，井田范围内全区可采煤层9层：3、5、7、12、17、18、22号，均属稳定及较稳定煤层；大部分可采煤层4层：1、9、10、29号，均属较稳定煤层。各煤层采用联合布置，井下无大巷布置。 佳竹箐煤矿属煤与瓦斯突出矿井。构造形态为单斜构造，矿区范围内构造较简单；矿井开采煤层煤尘均有爆炸危险性，矿井开采煤层自燃倾向性均为Ⅲ类（不易自燃）。 属以裂隙水直接进水的裂隙充水矿床，煤矿水文地质条件复杂程度为中等。在+1862建立中央泵房，安装3台水泵，一级排水。 主斜井和集中运输石门安装带式输送机负责矿井的原煤运输。副平硐装备单轨吊负责矿井的辅助运输。回风平硐安装2台FBCDZ No19/2×185kw型对旋轴流风机，1台工作，1台备用，担负矿井回风任务。在矿井工业场地建设有压风机房，安装3台空压机向井下作业点及压风自救装置供风。在风井场地建设有瓦斯抽采泵站，安装高低压瓦斯抽采泵各2台。矿井建立了调度监控中心，安装并完善了矿井的安全监测监控系统（KT90X矿用安全监控系统和KT251J煤矿人员定位系统，矿井安装了型号为SH3000DS数字通信系统和KT585应急广播系统。 2025年3月29日对佳竹箐煤矿井上、下的矿井安全现状进行了全面检查和收集矿方相关资料、数据，充分辨识矿井存在的危险有害因素，检查中发现佳竹箐煤矿存在一些安全隐患和问题，我公司以书面形式送达了勘查意见书，并要求佳竹箐煤矿对照该勘察意见书及时整改。整改后我公司项目组于2025年5月8日到煤矿现场进行了隐患整改复查，并依据收集到的数据和现场踏勘了解到的情况编制了佳竹箐煤矿安全现状评价报告。 经过安全评价项目组的评价，矿井安全综合评价结果为：82.38分，具备安全生产		

	条件。		
			
报告提交时间	2025年5月17日报告发给矿方	报告公示链接	http://www.gzkakj.com/
参加人员情况			
姓名	证书编号	资质等级	承担的主要工作
黄俊高	1602000000103888	一级	项目负责人(现场踏勘、做出评价结论)
陈义	2017033530332017533603000344	注安	项目组成员(危险有害因素辨识)
王祥军	20221004652000000580	注安	报告编制人(现场踏勘、提出安全对策措施建议)
李崇	17000000000201100	二级	项目组成员(危险有害因素分析)
柳进城	19040000000101917	一级	项目组成员(定性、定量评价)
张青洪	07335243307520684	注安	项目组成员(前期准备)
肖家训	17000000000301294	三级	项目组成员(前期准备)
陈思洋	18000000000301190	三级	项目组成员(危险有害因素分析)